## [三宅島災害復興対策試験]

## 防腐食性ハウス資材の実用性検討

馬場 隆・小林和郎・宇津木栄司\*・(株)日新製鋼 (島しょ農林水産総合センター三宅事業所・\*三宅支庁産業課)

【要 約】昨年に引き続き防腐食性ハウス資材の実用性を検討した。ZAM は慣行資材である ZA に比べ、赤錆の発生が遅れる傾向にあった。しかし、ビニペット等の金具類は、ZAM 仕様であっても火山ガスが頻繁に発生する阿古試験区では、腐食の進行が速かった。

\_\_\_\_\_

# 【目 的】

昨年度の調査で、防腐食加工したパイプハウス資材である ZAM は慣行資材に比べて赤錆の発生程度が小さく、腐食の進行が遅延する可能性が示された。このため、引き続いて ZAM 仕様資材の火山ガス等に対する耐性を調査し、その実用性を明らかにする。

# 【方 法】

2005年4月に、火山ガス発生程度の異なる島内3試験区(伊豆,坪田,阿古)に設置したパイプハウス資材(防腐食加工した資材: ZAM および三宅島で従来からの慣行資材: ZA,いずれも25.4 mm径)、および各付属金物(ビニペット [ZAM]、角バンド [ZAM]、ジョイント [SD: ZAM とほぼ同組成])について、ビニール被覆および無被覆にて各資材の腐食程度を目視により調査した。調査の基準は、赤錆の発生程度を0~8段階(錆なし~腐食崩壊錆)に数値化し、その平均値で表した。

#### 【成果の概要】

- 1)調査期間中の火山ガスは昨年に引き続き阿古試験区で最も多く,5月中旬~6月上旬,8月上旬~11月上旬に1日平均で0.5ppmを超える高濃度のSO<sub>2</sub>が頻繁に発生した。一方,伊豆・坪田両試験区ではSO<sub>2</sub>の発生は少なかった(図1)。
- 2) 縦組みのパイプについてみると、最終調査時(2006年12月) ZA は、阿古試験区および他の試験区においても点状の赤錆(腐食程度1)が認められた。地際部については、阿古試験区で腐食がより顕著となったが、やはり ZAM がやや軽い傾向にあった(図2,3)。
- 3) 横組みのパイプも縦組みパイプ同様に、腐食は ZAM がやや遅れる傾向にあった。特に 阿古試験区では ZA がかなり早い時期から赤錆の発生が認められたのに対し、ZAM は最終 調査時まで赤錆の発生が遅れた (図4)。
- 4) パイプ資材の腐食についてのビニール被覆の効果については、現時点では確認できなかった(図2,3,4)
- 5) 阿古試験区におけるビニペット等,金具類の腐食程度をみると,横パイプよりも赤錆による腐食の進行が早く,特に無被覆区ではビニペット,バンド,ジョイント何れも端面と取付部に生じた赤錆が急速に拡大し、最終調査時には顕著となった(図5,6)。
- 6) まとめ: ZAM は従来の慣行資材である ZA に比べ、赤錆の発生が遅れる傾向にあった。 また、パイプに比べ金具類は曲げ部や切断端面があるため、ZAM 素材であっても、パイ プ資材より速く腐食が進行することを確認した。




図1 各試験区のSO<sub>2</sub>濃度(1日平均値)

